

いしかり「防火」通信

ホームタンクからの油流出事故注意！！

初雪も降り、いよいよ本格的な冬が近づいてまいりました。

ホームタンクに灯油等を給油する機会が増え、ホームタンクの腐食や配管の破損等気づかず油が流出したケースが発生しています。油の流出を未然に防ぐために、過去の事例を基に注意ポイントなどをみていきましょう！！

〈事例①〉

○490ℓのホームタンクの溶接接合部から灯油約10ℓが地中に漏えいしたものの。



☑ Check Point

原因はホームタンクの溶接接合部の腐食によるものです。油の漏えいを未然に防ぐためにもホームタンクや配管等の点検を定期的に行いましょう！！


〈事例②〉

○ホームタンク下の配管から灯油約200ℓが地中に漏えいしたものの。



☑ Check Point

原因はホームタンク下の配管が雪の重みにより変形し、亀裂が生じて漏れたものです。冬季間における落雪には注意しましょう。



ホームタンク チェックシート

下記の事項にあてはまるかチェックをしてみてください。あなたのご自宅や事業所等に設置しているホームタンクは大丈夫ですか。

- ホームタンクや配管付近から油臭がする。
- 過去に設置業者等から修理するようを通告されたが放置している。
- ホームタンクや配管が腐食している。
- ホームタンク設置から約 20 年経過している。
- 以前と比べて給油量・給油回数が増えた。
- 機器を使用していないのに燃料が減る。
- 配管の変形や亀裂が発生している。
- 屋根等からの落雪の可能性のある位置にホームタンクが設置されている。

1つでも該当する場合は燃料店等の専門業者に相談しましょう！！



ホームタンクが狙われています。

札幌市厚別区、清田区において家庭用ホームタンクの配管を切断して火をつける悪質な放火事案が連続で発生しております。いずれも深夜時間に発生しており、人目につかないところ、暗いところは、放火がされやすいので注意が必要です。

Check Point

対策としてホームタンクの配管保護カバーの設置や人感センサーのついたフラッシュライト等の設置も有効ですので是非、ご検討ください。

発行：石狩消防署予防課
〒061-3211 石狩市花川北1条1丁目2番地3
Tel 0133-74-7165
Fax 0133-74-9814



ホームページ



ツイッター