


【飛沫感染防止シートを設置する際の注意点】

新型コロナウイルス感染防止対策のため、受付窓口などでビニール製シートやアクリル板等を、使用して感染対策をされている事業所が多く見受けられます。**設置方法によって、火災時に被害を拡大**させてしまう恐れがありますので、設置される場合は下記に注意して下さい。

1 自動火災報知設備の感知障害とならないように設置する。


天井から隙間なく感染防止シートを設置してしまうと、火災が発生した際に**煙や熱を遮る**ので、有効に**感知できない**恐れがあります。



2 スプリンクラーヘッドから適切な距離を確保して設置し、散水

障害とならないようにする。

スプリンクラーヘッドの**近く**に感染防止シートを**設置**してしまうと**散水を遮って**しまい、有効に**消火ができない**恐れがあります。



3 火気を使用する場所や白熱電球等の熱源となるものの近くに設

置しない。

必要に応じて**難燃性**または**不燃性**のものを使用して下さい。

ご不明な点は最寄の消防署へ

・石狩消防署予防課	0133-74-7165
石狩湾新港支署	0133-62-3127
厚田支署	0133-78-2131
浜益支署	0133-79-3080
・当別消防署	0133-23-2537
・新篠津消防署	0126-57-2034

