

# ホームタンクをこまめに点検しましょう！

新篠津消防署

例年、ホームタンクの本体や配管の老朽化により、灯油などが漏れる事故が発生しています。

今年は例年より積雪が多く、屋根からの落雪も増えるため、ご家庭のホームタンクをこまめに点検し、灯油の減り方に気を配り、油流出事故に十分注意しましょう。

## 1 灯油の残量は大丈夫？

不自然に減っていないか残量をこまめに確認して、漏れなどのトラブルを防ぎましょう。

## 2 タンク本体は大丈夫？

タンクが古くなると、サビ等が原因で本体に穴が開き、灯油が漏れることがあります。

## 3 配管系統は大丈夫？

ストレーナーや配管が古くなると、亀裂が入ってそこから灯油が漏れることがあります。

## 4 タンクの足は大丈夫？

タンクの足がきちんと固定されていないと、地震などで転倒して灯油が漏れることがあります。

